

Bruit de vibration - HYDROPOWER BAS NOx

Service Technique - Saint-Thégonnec

Tél : 0 820 00 4000 (Service 0,12 €/min + prix appel)

INFO 4000-192

Date : 25.01.2020

Cause de l'envoi :

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits nous avons apporté trois modifications à notre gamme de chauffe bain Ondea Hydropower BAS NOx – Tirage naturel.

Appareils concernés :

Ondea Hydropower Bas NOx LC9-4PVHY, LC10-4PVHY et LC14-4PVHY


Procédure :

Trois modifications ont été apportées afin d'améliorer l'allumage des appareils :

1. Correction de l'écart dans la tête pilote afin d'optimiser l'allumage et la propagation de la flamme dans toutes les directions - mise en œuvre à partir d'octobre 2019 (FD≥958).



2. Amélioration de l'assemblage de la tête pilote sur le corps de la veilleuse pour éviter qu'elle ne se détache - mise en œuvre à partir d'octobre 2019 (FD≥958).



3. Changement du diamètre de l'injecteur pilote des appareils propane pour améliorer la vitesse d'allumage et assurer la distribution des flammes - mise en œuvre à partir de septembre 2019 (FD≥957).

Les références des pièces détachées ont été modifiées :

Désignation	Nouvelle Référence
Joint tube veilleuse	8 700 205 211 0
Injecteur veilleuse propane	8 708 200 312 0